



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

CZ


Katalog náhradních dílů

GB

Spare parts catalog

Kráječ siláže / silage cutter SC-140 9 7492 255 5

Kráječ siláže / silage cutter SC-140 9 7492 255 5



Kráječ siláže / silage cutter SC-140 9 7492 255 5

Kráječ siláže / silage cutter SC-140 9 7492 255 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
1	9 7437 327 5	1	Rám	Frame
2	9 7437 326 5	1	Čelist	Grab jaw
3	9 8292 431 5	2	Přímočarý hydromotor	Hydraulic cylinder
4	9 9316 134 5	2	Čep	Pin
5	9 9316 133 5	2	Čep	Pin
6	9 9316 132 5	2	Čep	Pin
7	0145519	2	Hrot+matice 45x800	Tip+nut 45x800
8	0145486	10	Hrot+matice 35x800	Tip+nut 35x800
9	0144914	2	Hadice 2SN 10x800 DKOL/DKOL90	Hose 2SN 10x800 DKOL/DKOL90
10	0144969	2	Hadice 2SN 10x1100 DKOL/DKOL90	Hose 2SN 10x1100 DKOL/DKOL90
11	0149897	2	Hadice 2SN 10x500 DKOL/DKOL90	Hose 2SN 10x500 DKOL/DKOL90
12	0146861	2	Zásuvka	Socket
13	0153054	9	Břit	Cutting edge
14	0146619	1	Krytka červená	Cover red
15	0146641	1	Krytka žlutá	Cover yellow
16	0 9841 045 5	2	Příchytka	Clamp
17	1 7420 187 5	2	Vložka	Adapter
18	0599291	2	Šroub M8x35	Screw M8x35
19	0613250	2	Podložka 8	Washer 8
20	0158983	4	Šroub M10x20	Screw M10x20
21	0158906	4	Podložka 10	Washer 10
22	0040260	4	Podložka 10	Washer 10
23	0151987	4	Mazací hlavice 8x1	Lubricating nipple 8x1

Kráječ siláže / silage cutter SC-140 9 7492 255 5

Kráječ siláže / silage cutter SC-140 9 7492 255 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
24	0254518	2	Šroub M10x70	Screw M10x70
25	0279059	2	Matice M10	Nut M10
26	0906224	2	Mazací hlavice 10x1	Lubricating nipple 10x1
27	0152988	0,03kg	Trubička spirální	Spirals tube
28	0145475	2	Hrdlo T	Neck T
29	0141240	27	Šroub M8x12	Screw M8x12
30	0 7425 010 5	2	Hrot	Tip
31	0 7420 198 5	2	Podložka	Washer
32	0013926	2	Podložka 12	Washer 12
33	0001562	2	Šroub M12x25	Screw M12x25



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

Kancelář prodeje náhradních dílů: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 115, M: +420 728 862 334, stanislav.hejda@traclift.cz

Sale of spare parts: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 193, M: +420 602 320 305, e-mail: jan.svec@traclift.cz

Humpolecké strojírnny Humpolec a.s., Pražská 490, 396 01 Humpolec

www.traclift.cz