



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

CZ


Katalog náhradních dílů

GB


Spare parts catalog

Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) 9 7751 246 5

Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) 9 7751 246 5



**Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) 9 7751 246 5**



## Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) 9 7751 246 5

Rám / bracket Zetor Forterra CL (Stage IV) 9 7751 246 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
1	9 7737 697 5	1	Konzola levá	Bracket left
2	9 7737 698 5	1	Konzola pravá	Bracket right
3	9 7736 780 5	1	Protažení levé	Elongation left
4	9 7736 781 5	1	Protažení pravé	Elongation right
5	9 7736 782 5	1	Rozpěra	Brace
6	0 8541 189 5	1	Nárazník levý	Fender left
7	0 8541 190 5	1	Nárazník pravý	Fender right
8	9 8530 130 5	1	Držák	Holder
9	9 8530 131 5	1	Držák	Holder
10	0 7720 339 5	4	Podložka	Washer
11	0 8532 108 5	4	Podložka	Washer
12	0 7433 105 5	2	Podložka	Washer
13	0274186	44	Podložka 16 ripp	Washer 16 ripp
14	0211816	12	Šroub M16x75-10.9-ISO4014	Screw M16x75-10.9-ISO4014
15	0051172	16	Šroub M16x85-8.8-ISO4014	Screw M16x85-8.8-ISO4014
16	0005805	8	Matice M16-8-ISO4032	Nut M16-8-ISO4032
17	0085459	2	Šroub M16x65-10.9-ISO4014	Screw M16x65-10.9-ISO4014
18	0084623	4	Šroub M16x60-10.9-ISO4014	Screw M16x60-10.9-ISO4014
19	0006138	2	Šroub M16x55-10.9-ISO4017	Screw M16x55-10.9-ISO4017
20	0141427	8	Šroub M14x130-10.9-ISO4014	Screw M14x130-10.9-ISO4014
21	0074404	2	Šroub M8x40-8.8-ISO4762	Screw M8x40-8.8-ISO4762
22	0073788	4	Podložka 20 ripp	Washer 20 ripp
23	0178541	4	Šroub M20x80-10.9-ISO4014	Screw M20x80-10.9-ISO4014
24	0263043	6	Podložka 8 ripp	Washer 8 ripp
25	0005868	4	Šroub M8x20-8.8-ISO4017	Screw M8x20-8.8-ISO4017
26	0046090	2	Šroub M8x30-10.9-ISO4017	Screw M8x30-10.9-ISO4017
27	0006930	2	Šroub M8x16-10.9-ISO7380	Screw M8x16-10.9-ISO7380
28	9 8914 006 5	1	Měrka oleje	Oil dipstick



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

Kancelář prodeje náhradních dílů: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 115, M: +420 728 862 334, [stanislav.hejda@traclift.cz](mailto:stanislav.hejda@traclift.cz)

Sale of spare parts: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 193, M: +420 602 320 305, e-mail: [jan.svec@traclift.cz](mailto:jan.svec@traclift.cz)

Humpolecké strojírný Humpolec a.s., Pražská 490, 396 01 Humpolec

[www.traclift.cz](http://www.traclift.cz)