



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

CZ


Katalog náhradních dílů

GB

Spare parts catalog

**Rám / bracket Forterra HD PVH 9 7751 235 5**

Rám / bracket Forterra HD PVH 9 7751 235 5



## Rám / bracket Forterra HD PVH 9 7751 235 5

Rám / bracket Forterra HD PVH 9 7751 235 5					
Pozice / Position	Objednací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name	
1	9 7737 673 5	1	Rám levý	Bracket left	
2	9 7736 396 5	1	Rozpěra	Crossbeam	
3	9 7737 674 5	1	Rám pravý	Bracket right	
4	0 7732 467 5	2	Deska	Plate	
5	0158917	30	Podložka 16	Washer 16	
6	0051172	8	Šroub M16x85	Screw M16x85	
7	0206833	8	Šroub M16x90	Screw M16x90	
8	0004684	8	Šroub M16x70	Screw M16x70	
9	0140921	4	Podložka 20	Washer 20	
10	0061215	2	Šroub M20x90	Screw M20x90	
11	0141350	2	Šroub M20x100	Screw M20x100	
12	0141427	8	Šroub M14x130	Screw M14x130	
13	0019679	6	Šroub M16x80	Screw M16x80	
14	0 7730 636 5	6	Podložka	Washer	
15	9 8914 006 5	1	Měrka oleje	Oil gauge	
16	0013156	12	Matice M16	Nut M16	
17	0 7433 109 5	2	Deska přední	Front plate	
18	0 7433 091 5	2	Deska	Plate	
19	0 7433 094 5	1	Podložka	Washer	
20	0 7433 104 5	1	Podložka	Washer	
21	0140899	1	Podložka 8	Washer 8	
22	0129723	1	Šroub M8x100	Crew M8x100	
23	0152779	1	Štítek AHN 001504	Label AHN 001504	
24	0 8532 108 5	4	Podložka	Washer	
25	9 8536 111 5	1	Nárazník levý	Left fender	
26	9 8536 112 5	1	Nárazník pravý	Right fender	
27	0158917	8	Podložka 16	Washer 16	
28	0367499	8	Šroub M16x40	Screw M16x40	



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

Kancelář prodeje náhradních dílů: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 115, M: +420 728 862 334, [stanislav.hejda@traclift.cz](mailto:stanislav.hejda@traclift.cz)

Sale of spare parts: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 193, M: +420 602 320 305, e-mail: [jan.svec@traclift.cz](mailto:jan.svec@traclift.cz)

Humpolecké strojírný Humpolec a.s., Pražská 490, 396 01 Humpolec

[www.traclift.cz](http://www.traclift.cz)