



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

CZ


Katalog náhradních dílů

GB

Spare parts catalog

Rám / bracket Zetor Major 9 7751 209 5

Rám / bracket Zetor Major 9 7751 209 5



Rám / bracket Zetor Major 9 7751 209 5

Rám / bracket Zetor Major - 9 7751 209 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
1	9 7737 608 5	1	Konzola levá	Bracket left
2	9 7737 609 5	1	Konzola pravá	Bracket right
3	0 7732 731 5	4	Deska	Plate
4	0 7731 004 5	2	Pás	Band
5	9 7736 681 5	1	Rozpěra	Brace
6	9 7736 682 5	1	Držák levý	Holder left
7	9 7736 683 5	1	Držák pravý	Holder right
8	0 8532 075 5	2	Deska	Plate
9	9 8536 117 5	1	Nárazník levý	Fender left
10	9 8536 118 5	1	Nárazník pravý	Fender right
11	0 9310 295 5	2	Tyč	Rod
12	0 7730 636 5	4	Podložka	Washer
13	0142450	4	Šroub M 16x35-8.8-A3L	Screw M 16x35-8.8-A3L
14	0042779	12	Šroub M 16x70-8.8-A3G	Screw M 16x70-8.8-A3G
15	0158917	28	Podložka 16-200HV	Washer 16-200HV
17	0140822	8	Matice M 16-8-A3L	Nut M 16-8-A3L
18	0019679	8	Šroub M 16x80-8.8-A3C	Screw M 16x80-8.8-A3C
19	0182820	4	Šroub M 16x100-8.8-A3G	Screw M 16x100-8.8-A3G
21	0133430	4	Podložka 14-200 HV-A2C	Washer 14-200 HV-A2C
22	0000185	4	Šroub M 14x100-8.8-A3C	Screw M 14x100-8.8-A3C
23	0000188	2	Šroub M 14x60-10.9 GEOM.321A	Screw M 14x60-10.9 GEOM.321A
24	0000189	2	Šroub M 14x80-10.9 GEOM.321A	Screw M 14x80-10.9 GEOM.321A



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

Kancelář prodeje náhradních dílů: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 115, M: +420 728 862 334, stanislav.hejda@traclift.cz

Sale of spare parts: Agrostroj Pelhřimov a.s., U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

T: +420 565 360 193, M: +420 602 320 305, e-mail: jan.svec@traclift.cz

Humpolecké strojírný Humpolec a.s., Pražská 490, 396 01 Humpolec

www.traclift.cz